



Umeå 2013 06 15

Sävar-Holmöns församling  
Forsells väg 16  
918 31 SÄVAR

#### ORGELN I HOLMÖNS KYRKA

Orgeln är byggd av Tostareds Orgelfabrik 1959, har 2 manualer och pedal på 8 stämmor. Orgeln är byggd med pneumatisk överföring från tangenterna till piporna (med luft i smala rör till små bälgar).

Jag har under många år skött stämning och service av orgeln, och under de senaste åren konstaterat att det pneumatiska spelsystemet försämrats, och det har medfört funktionsstörningar, vilket jag också informerat om.

Det pneumatiska systemet i orglar har oftast en maxlivslängd på ca 50-år, vilket Holmöorgeln passerat.

Det har bland orgelbyggarna länge ansetts att pneumatiken är otillförlitlig och ett långsamt system med fördröjning innan tonerna ljuder, därför slutade man att bygga dessa system under 1950-talet och övergick till att bygga mekaniska orglar.

Renovering av orgeln är inte att rekommendera, eftersom det blir kostsamt och förlänger inte orgelns livslängd så mycket.

Så min rekommendation är att orgeln byts ut mot en mekanisk som är driftssäkrare och har längre livslängd.

Finns det frågor, så är Ni välkomna att kontakta mig. Med vänliga hälsningar.